


ПРИНЦИПИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ДОГЛЯДУ ЗА МЕБЛЯМИ




1. Меблі при установці вирівняти по горизонталі.
2. Увага: переміщення меблів волоком загрожує завданням дефектів. Під час перенесення, меблі слід брати за вертикальні елементи: боки, ніжки т.д. Забороняється брати за горизонтальні елементи меблів: панелі, полки і т.д.
3. Меблі слід використовувати в сухих приміщеннях, захищених від впливів несприятливих атмосферних умов.
4. Не слід надмірно перевантажувати меблі, так як це може призвести до деформації.
5. Поверхня меблів слід протирати вологою ганчіркою або паперовим рушником, для чищення використовувати тільки засоби, призначені для догляду за меблями ..
6. На меблевих фасадах МДФ захисну плівку знімати ПІСЛЯ МОНТАЖУ І ВСТАНОВЛЕННЯ МЕБЛІВ.
7. Уникати потрапляння прямих сонячних променів на фасадну частину меблів.
8. При експлуатації вбудованих та інших побутових приладів уникати нагрівання елементів меблів більше 45 С.

Не застосовувати препарат для чищення хімічних засобів!

ІНФОРМАЦІЯ!

Шановний користувач, у разі пред'явлення рекламції, прохання письмово вказати недолік виробу з додатком ярлика з упаковки пошкодженої деталі. Претензії до якості продукції подаються протягом гарантійного терміну (ДСТУ ГОСТ 16371:2016)



UA **УВАГА** Важлива інформація
Прочитайте уважно

Падіння незакріплених меблів може спричинити серйозне або смертельне травмування людини. Щоб запобігти перекиданню цих меблів, їх слід міцно прикріпити до стіни.

Кріплення до стіни не додаються, оскільки різні матеріали потребують різних кріплень. Використовуйте кріпильні пристрої, які пасують матеріалу Ваших стін. За порадою щодо належних систем кріплення звертайтеся у місцеву спеціалізовану кранницю.

Примітка:

№ - деталі, кількість	Розмір деталі
3x1	1268 400L_
(A)Кромка1	
П: без назви	
М: Матеріал1	
Н: 3В-3 1268 400L	
№: 3 (1:3) К: 1 С	
P: 1268 x 400 x 16 3	
(A)Кромка1	


- 1- Номер деталі
- 2- Назва деталі
- 3- Кількість деталей






№ - деталі, кількість	Розмір деталі
1x1	2324 484L
2x1	2238x470
3x1	800x484
4x1	768x484
5x1	768x70
6x3	376x470
7x1	372 400V
8x1	568 400R
9x2	320x130
10x1	320x244
11x2	266 100L
12x1	266 200L
13x2	350 100R
14x1	350 200R
15x2	2270x397
16x1	2324 484R
17x1	372 400N
18x1	568 400L
19x1	568 400S
20x1	266 200R
21x2	266 100R
22x2	350 100L
23x1	350 200L
HDF	
24x3	278x330
25x2	2250x390
26x1	580x336


02050

Інструкція зі складання

Габаритні розміри Ш / В / Г:
800-1000/2340/500










12x
Ø 8x30 mm A1

12x
Ø 6,4x50 mm B1


12x
B



x3





02050



12x
Ø 6,4x50 mm B1


12x
B







12x
Ø 4x30 mm E2

3x
350mm M1

18x
Ø 3.5x16 mm E3





16x
 $\phi 6,4 \times 50$ mm B1






16x
 B

6x
 $\phi 8 \times 30$ mm A1

02050

10x
 O1


10x
 $\phi 3 \times 16$ mm E1




6x
 $\phi 8 \times 30$ mm A1





6x
 $\phi 6,4 \times 50$ mm B1

6x
 B






6x
5x30 mm C1



6x
16 mm D1



6x D

02050





6x
Ø 6,4x50 mm B1

6x B




3x
350mm M1


18x
Ø 3.5x16 mm E3




02050




4x  P2

2x  P
L-374 mm






8x  N L

2x 



54x  E1
Ø 3.5x16 mm



8x  Y2

16x  E1
Ø 3.5x20 mm

